

벽걸이 에어컨 청소

작업자	작업일	고객	현장
DonePair	2026-10-11	DonePair 예시 고객	DonePair 예시 현장

완료 4 · 사진 4장

작업 종류 · 벽걸이 에어컨 청소

작업 대상 · 벽걸이 에어컨 1대

작업 결과 요약


필터와 열교환기를 세척하고 건조 후 재조립했습니다. 냉방 작동과 배수 상태를 확인했습니다.

수행 내역


수행 내역	상태
필터 세척	완료
열교환기 세척	완료
건조·재조립	완료
냉방·배수 확인	완료

01 필터

작업 전



작업 후



작업 전 상태	먼지 축적
수행 내용	분리 세척·건조
작업 후 확인	건조 후 재조립
추가 설명	이번 작업 범위의 기록입니다.

작업 기록 · 계속

02 열교환기

작업 전



작업 후



작업 전 상태	표면 오염
수행 내용	열교환기 세척
작업 후 확인	잔여 오염과 배수 확인
추가 설명	이번 작업 범위의 기록입니다.

작업 후 점검

마감 상태 · 확인 완료 — 작업 범위 내 상태 확인
추가 분해 점검 · 미점검 — 이번 작업 범위에 포함되지 않음

현장 상태 (한 줄에 하나)

필터에 먼지 축적
열교환기 표면 오염

사용 자재 · 부품

작업에 맞는 세척 도구와 보호 자재 사용

특이사항 · 후속 작업

추가 작업은 고객 확인 후 별도로 진행합니다.

추가 메모

고객 안내용 가상 자료입니다. 비용은 설명용 금액이며 결제 요청이 아닙니다.

작업 기록 · 계속

고객 안내

필터 관리 방법은 제품 설명서를 확인해 주세요. 작동 중 이상이 있으면 사용을 중단하고 작업 업체에 문의해 주세요.

작업 비용 명세

항목	수량	단가	금액
벽걸이 에어컨 청소	1	KRW120,000	KRW120,000

고객 최종 금액

공급가액: KRW120,000

세액 (10%): KRW12,000

고객 최종 금액: KRW132,000

선택 입력입니다. 항목과 금액이 고객에게 공개됩니다. 결제나 세금계산서가 아닙니다.

업체 연락처

070-0000-0000